



ATLAS SZOP

koncentrát na odstraňovanie pozostatkov po cementových a vápenných maltách

- pre povrchy odolné voči kyselinám, na keramické, kamenné, chrómované, lakované, nerezové a umelohmotné povrchy
- odstraňuje usadeniny po hrdzi a vode



Vlastnosti

Dá sa riediť v závislosti od druhu a stupňa ušpinenia. Napríklad:

Staré pozostatky po lepidlách, špárovacích hmotách, omietkach a pod.	bez riedenia
Povlak po lepidlách, špárovacích hmotách, omietkach a pod	1:3 do 1:5
Špina a vápno	1:5 do 1:10
Škvryny po hrdzi a vode	1:10 do 1:15

Určenie

Odstraňuje zvyšky cementu, vápna a sadry – obsahuje neorganickú kyselinu, odporúča sa k čisteniu povrchov po stavebných prácach s použitím minerálnych zmesí.

Umýva užitočné ušpinenie – špinu, usadeninu a škvryny, ktoré vznikajú z minerálov obsiahnutých vo vode, pozostatky hrdze a pod

Typy čistených povrchov - keramické obkladové prvky (glazúrované, terakota, kamenina, klinker) a kameň, sanitárna keramika, povrchy chrómované, lakované a z nehrdzavejúcej ocele a plasty.

Čistenie

Miesta zašpinené výrobkami, ktoré obsahujú cement alebo vápno je potrebné najprv mierne zvlhčiť vodou. K nanieseniu prostriedku na ušpinené miesta a tiež k následnému očisteniu povrchu je najlepšie používať špongiu alebo kefu. Podľa druhu znečistenia sa prostriedok riedi (tabuľka) alebo používa neriedený. Na silne znečistené miesta sa odporúča naniesť prostriedok neriedený. Takto ošetrené miesta je potrebné nechať niekoľko minút, aby prostriedok ATLAS SZOP začal pôsobiť. Následne je možné pristúpiť k odstraňovaniu špiny. Pri práci je treba brať v úvahu, na akom povrchu sa prostriedok používa. Napríklad v prípade keramického obkladu alebo dlažby so špármi vyplnenými cementovou špárovacou hmotou, použitie neriedeného prostriedku môže omylom spôsobiť vymytie špárovacej hmoty alebo zmenu jej farebného odtieňa. V každom prípade po ukončení čistenia je potrebné celú plochu starostlivo umyť vodou alebo slabou zásaditým roztokom. Nasiakavé povrchy sa odporúča natrieť prostriedkom ATLAS DELFIN za účelom zabezpečenia pred ušpinením.

Spotreba

Spotreba závisí od stupňa a povahy znečistenia.

Balenie

Plastové nádoby 1 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovateľnosť výrobku (použiteľnosť) je 36 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

V prípade čistenia savých povrchov (pórovitých), ktoré umožňujú prenikanie špíny do štruktúry materiálu, môžu vzniknúť problémy s odstránením znečistenia.

Pred aplikáciou ATLAS SZOP sa odporúča vykonať skúšobnú aplikáciu na menej exponovanú časť povrchu, aby sa zistil účinok prípravku na čistený povrch.

Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-10-17