



GIPSAR GO!

hotová finiš stierka

- rýchla a jednoduchá aplikácia
- dokonalý povrch - bez pľuzgierov alebo kráterov
- zmena farby - umožňuje kontrolovať postup prác
- pre všetky typy farieb
- pracovný komfort - ľahké brúsenie
- čisté spracovanie - znížená prašnosť



Vlastnosti

GIPSAR GO! sa vyrába ako hotová zmes na báze živcových spojív, minerálnych plnív a modifikujúcich prísad.

Jednoduchá aplikácia - špeciálne zvolená konzistencia umožňuje jednoduchú aplikáciu stierkou, valčekom alebo kamenivom.

Môže sa nanášať spôsobom „mokrú na mokré“ - ďalšia vrstva sa môže nanášať na predpripravenú predchádzajúcu vrstvu, čo výrazne skraca čas potrebný na vykonanie práce.

Pohodlné, dlhý pracovný čas - hladký je navrhnutý tak, aby zaručil pohodlie zhotoviteľa; vyhladzovanie nanesej hmoty sa môže vykonávať bez náhľenia a spoje pracovných plôch zostanú neviditeľné.

Dokonalý povrch bez pľuzgierov a kráterov - špeciálne vybrané minerálne plnivé s optimálnou veľkosťou zrna umožňujú veľmi hladký povrch bez akýchkoľvek korekcií - už prvé vyhladenie perom nanesej vrstvy poskytuje dokonalý konečný výsledok.

Znížená prašnosť - optimálna tvrdosť umožňuje ručné a mechanické brúsenie; prach vznikajúci pri brúsení sa nevznáša po miestnosti a nešíri sa mimo pracovného priestoru.

Jednoduchý náter akýmkoľvek typom farby - saténový povrch a vysoká odolnosť voči zmäknutiu spôsobuje, že hladká hmota dobre spolupracuje s nátermi a možno ju natierať akrylovými, latexovými a keramickými farbami.

Zmena farby stierkovej hmoty počas brúsenia a schnutia umožňuje sledovať priebeh prác.

Určenie

TYP VYKONANEJ PRÁCE	
Vyrovňavacie práce	+
Predbežné vyhladzovanie podkladov	používať ATLAS GTA
Vyplnenie malých defektov	+(do 3 mm)
Spájanie sadrokartónu páskami	používať ATLAS GTA
Celoplošné šmirgľovanie sadrokartónové dosky	+
Štandardné špárovanie sadrokartónové dosky	Q2-Q4

TYP POVRCHOVÝCH VRSTVIEV	
nátery	+
tapety	+

TYPY PODKLADOV	
betón	+
cementové a vápennocementové omietky	+
sadrové omietky	+
sadrokartónové dosky	+

Technické údaje

Maximálna hrúbka vrstvy	3 mm
Teplota prípravku, podkladu a okolia počas práce	od +5 °C do +25 °C
Vlhkosť v miestnosti počas práce	až do 70%
Čas schnutia* (hrúbka vrstvy 1 mm)	do 6 hodín

*) - platí pre T=20° C, relatívna vlhkosť 60%

Technické požiadavky

GIPSAR GO	
Vyhlásenie o parametroch č. 259/CPR	
EN 15824:2017	
Zamýšľané použitie:	
pre vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky.	
Adhézia	0,3 MPa

Stierkovanie

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- **nosné, vysušené na vzduchu** - predpokladá sa, že čas schnutia podkladov je
 - 1 týždeň na cm hrúbky novej sadrovej, cementovej a vápennocementovej omietky,
 - 28 dní pre betónové steny a podlahy,
 Uvedené údaje sa vzťahujú na štandardné podmienky (20° C a 55 % Rh). Za iných podmienok sa tieto časy môžu zmeniť.
- **očistený** - od vrstiev, ktoré môžu zhoršiť prínavosť, stierkovej hmoty, najmä od prachu, nečistôt, vápna, olejov, tukov, vosku, zvyškov farieb a penetračných prostriedkov,
- **základný náter, ak je podklad nadmerne alebo nerovnomerne nasiakavý:**
 - ATLAS UNI-GRUNT,
 - ATLAS UNI-GRUNT COLOR,
 - ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,
 - ATLAS GRUNTOWNIK.
- **adhéznym mostíkom** (keď má podklad nízku savosť alebo sa vyznačuje hladkým povrchom napr. betónové stropy a steny).
 - ATLAS GRUNTO-PLAST
 - ATLAS ULTRAGRUNT

Príprava hmoty

Hmota je pripravená na použitie. Pred použitím by sa mal obsah balenia premiešať pomocou miešadiel, ktoré ho nezavzdušňujú.

Aplikácia finiš stierky

Nanášanie hladidlom

Hmota by sa mala nanášať rovnomerne pomocou nerezového hladidla a pritláčať na podklad.

Aplikácia valčekom

Hmota by sa mala nanášať valčekom (odporúča sa valček Scotch Brite) a rovnomerne rozotrieť po podklade. V prípade potreby je možné stierkovú hmotu zriediť čistou vodou v množstve max. 2 %. Nanosenú vrstvu ihneď po aplikácii vyhladte pomocou nerezového hladidla (špachtľou).

Aplikácia následnej vrstvy

"mokré na mokré" - ďalšiu vrstvu možno aplikovať na vopred nanosenú predchádzajúcu vrstvu - povrch by mal byť matný a suchý na dotyk, čo sa zvyčajne dosiahne približne 1-2 hodiny po aplikácii (pri 20 °C a 55 % vlhkosti).

"Mokrú na suchú" - ak sa ďalšia vrstva bude nanášať po vytvrdnutí a zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, odporúča sa povrch navlhčiť vodou.

Mechanická aplikácia

Na mechanické použitie sa odporúčajú nasledujúce stroje (hlavný filter stroja sa musí odstrániť). V prípade potreby stierkovú hmotu zriediť čistou vodou v množstve maximálne 2 %.

Agregát	Tryska	Tlak
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Maximálny pracovný tlak
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Brúsenie

Brúsenie by sa malo vykonávať, keď je povrch úplne suchý, a odporúča sa používať brusné siete s zrnitosťou č. 150-220.

Konečná povrchová úprava

Pred začatím dokončovacích prác musí byť povrch finiš stierky dostatočne suchý a očistený od brúsneho prachu. Maľovaniu a tapetovaniu musí predchádzať základný náter podkladu v súlade s odporúčaniami výrobcu farby alebo tapety.

Spotreba

Vyhladzovanie: od 1,0 kg/m² hmoty pri jednej aplikácii.

Balenie

Plastové nádoby 18 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Produkt by mal byť skladovaný v teplotnom rozsahu od +5°C do +35°C. Dočasné zamrznutie alebo prehriatie produktu počas prepravy je prijateľné.

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Skladovanie alebo preprava v nevhodných podmienkach môže spôsobiť sedimentáciu alebo vznik hrudiek. Možno očakávať menšie zmeny aplikačných parametrov, pri zachovaní jeho užívateľských vlastností.

V prípade zamrznutia produktu v obale, nechajte ho pri izbovej teplote, kým úplne neodmŕzne, a potom ho intenzívne premiešajte pomocou miešadla so špirálovou časťou, napríklad ATLAS TWIST. Nemožnosť dosiahnuť homogénnu hmotu diskvalifikuje produkt na použitie.

Je zakázané skladovať produkt v zamrznutom stave. V prípade nedodržania vyššie uvedených zápisov akékoľvek reklamačné nároky nebudú zohľadnené.

Pozor: Spietrzanie palet je zakázané. Ukladanie palet s produk-tom jedna na druhej hrozí strate tuhosti obalov, prevrátením sa palet, čo ohrozuje zdravie a život ľudí v okolí a zničením tovaru.

Je prirodzené, že pasta sa počas skladovania v obale stratifikuje (uvoľňuje tekutinu). Hmota by sa mala pred použitím premiešať na rovnomernú konzistenciu.

Počas práce treba dbať na to, aby nedošlo ku kontaminácii materiálu, ktorý zostal v obale, pretože by to mohlo mať za následok zhoršenie jeho vlastností. Nepoužitý materiál, ktorý zostal v obale, chráňte fóliou a obal pevne uzavrite. Spotrebujte do dátumu expirácie.

Omietanie sa nesmie vykonávať na podkladoch vystavených priamej vlhkosti.

Neodporúča sa vykonávať vyhladzovanie v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 % počas dlhšieho obdobia. Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom informačnom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami remesla a v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického informačného listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2024-01-18